

ステンレス表面処理関連

予備知識

ステンレスは透明の酸化皮膜に覆われているため鉄のように錆びません。但し、環境の変化により表面の酸化皮膜が壊れてしまった場合は、その部分から錆びてしまいます。

溶接の熱でステンレスが黒く(焼け)なるのは酸化皮膜が破れてしまっている状態です。電解研磨は焼けを落とすだけでなく酸化被膜を再生し錆び難い状態に戻します。

ステンアップI^{II} スーパーMINI

—ステンレス焼け取り機—



低価格で機能充実の電解研磨装置。

ズバリ
120,000円/台!!
(ユーザー参考価格)

人気No.1商品

使いやすい
コンパクト



グリアホワイト

ハケ塗りをして
水洗いするだけで...!?



※注意/溶接焼けは落ちません。

ステンレスの表面汚れを
簡単に落とせる安全でエコな洗浄剤。

油 汚	指 紋	くすみ
靴の跡	もらい錆	スリング跡

など...

母材を傷めない

原因の異なる汚れをこれ1本で
真っ白に!

ステンカラー

こんな方法が
あったのか...!?



簡単スプレー

酸洗いも電解研磨も不要。
溶接焼けを簡単にスプレーコーティング!

ステンレスの
No.1材調の仕上がりで、
防錆効果あり!



株式会社 ジェイ・インターナショナル

●本 社 / 〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15

電話03(3723)7014(代) FAX03(3724)5185

●大和工場 / 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5

電話046(269)1141(代) FAX046(269)8377

http://www.j-i-chemicals.com/ E-mail:j-i@gol.com